

Pacdrive3 - Servoazionamento Lxm62

1. Configurazione PLC

L'asse deve essere impostato come azionamento lineare Lexium62 nel Machine Expert e l'identificazione del motore deve essere impostata come motore senza targhetta.

Controller		
ControllerType	STRING(20)	"
FW_Version	STRING(20)	"
HW_Version	STRING(20)	"
FPGA_Version	STRING(20)	"
DeviceTypePlateV...	STRING(20)	"
BootloaderVersion	STRING(20)	"
PartNumberContr...	STRING(20)	"
SerialNumber	STRING(80)	"
OperationalHours	UDINT	0
MotorIdentification	Enumerati...	motor without tpye plate / 2

2. Impostazione della targhetta

```

st_MotorDataRW_01.i_xEnable := TRUE; // Enable the write function
st_MotorDataRW_01.i_etStorageLocation := mtp.ET_StorageLocation.Drive; // Storage Location (encoder or drive)
st_MotorDataRW_01.i_sFilename := 'ide0:MDF/UserMotorData.mdf'; // file name of the typlete for drive
st_MotorDataRW_01.i_sFilenameBLH := 'ide0:MDF/'; // file name of the typlete for encoder
st_UserMotorData_01.stMotorType := MTP.ET_MotorType.LinearPMSM; // type of the motor
st_UserMotorData_01.sMotorname := 'Nytek'; //Armonic Drive // string of the motor name
st_UserMotorData_01.sMotorSerialNumber := '33333'; // string of serial number
st_UserMotorData_01.sMotorArticleNumber := '444444'; // string of article number
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiEncoderType := mtp.ET_EncoderType.SincosLinear; // encoder type
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiNominalSpeed := 3998; // mm/s
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.rNominalVoltage := 220.0;
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.rNominalCurrent := 2.1; // A
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.rPeakCurrent := 8.0; // A , OPTIONAL, std: Nom*1.5
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.rContStallCurrent := 2.1; // A
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.rConstStallTorque := 110; // N, OPTIONAL
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.rPeakTorque := 880; // Nm, OPTIONAL
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.rPhaseResistance := 12; // Ohm , OPTIONAL
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.rQuadraturePhaseInductance := 18000; // uH , OPTIONAL
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.rDirectPhaseInductance := 16200; // uH
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiRotatingFieldDirection := 0; // OPTIONAL, std: 0
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.rEMK_Constant := 18;

(*****)
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiPolePair := 1; // Number of pole pairs
(*****)

st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiMaxMotorTemperature := 90; //°C , OPTIONAL, std: 130
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiTempSensorType := 1;
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiTempSensorResistanceOvertemp := 4000; // Ohm, OPTIONAL (verw bei SensorType = 1), std: 4000
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.auiTempSensorCharacteristic[0] := 0; // Ohm, OPTIONAL (verw bei SensorType = 2)
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.rInsulationSystemVoltage := 0; // V, OPTIONAL
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiEncoderMaxSpeed := 0; // Umin, OPTIONAL
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiEncoderMaxTemp := 0; // °C, OPTIONAL
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiEncoderTempSensor := 0; // OPTIONAL, std: 0
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiEncoderNumberOfTurns := 0; // Obligatorisch für Geber ohne Hiperface
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiEncoderLinesPerRevolution := 0; // Obligatorisch für Geber ohne Hiperface
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiModelC1 := 0; // OPTIONAL
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiModelA12 := 0; // OPTIONAL
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiModelDeltaA := 0; // OPTIONAL
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiModelDeltaB := 0; // OPTIONAL
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiMaxSpeed := 2500; // mm/s
//st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.udiMotorIntertia := 6300; // g
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.udiMotorInertia := 1500;
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiBrake := 0;
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiBrakeDisconnectionTime := 0;
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiBrakeCouplingTime := 0; // ms, OPTIONAL, std: 100
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.rBrakeMinVoltage := 0; // V, OPTIONAL
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.rBrakeMaxVoltage := 0; // V, OPTIONAL
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiBrakeNomCurrent := 0; // V, OPTIONAL
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.uiThermalConstant := 1000; // ms, OPTIONAL, std: 1000

// For Linear Motors

st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.rPeriodLength := 30000.0; // Equal to polepairpitch
st_UserMotorData_01.stMotorDataPMSM.rPolePairPitch := 30000.0; // length of N-S poles

```

3. Scrivere il file della targhetta nella scheda flash

Per creare il file della targhetta nella flash, devi usare questa funzione:

```

xRet := MTP.FC_MotorDataFileCreate(i_sFilename := st_MotorDataRW_01.i_sFilename, i_stUserMotorData := st_UserMotorData_01,
                                   q_sMsg => sMsg_t,
                                   q_etDiag => etDiag_t);


```

Crea un file nella flash con i dati della struttura.

4. Eliminare i dati attuali nell'azionamento

Prima di tutto devi impostare la fase Sercos a 2.

Poi devi eliminare tutti i dati nell'azionamento con questo blocco funzione.




Se non ci sono dati, il risultato mostra questa situazione. Se tutto il processo procede correttamente, il messaggio è "Done".

5. Scrivere la targhetta nell'azionamento

Sercos ancora in fase 2.

Per scrivere i dati devi usare il blocco funzione.



6. Spegner l'azionamento

Imposta la fase Sercos a fase 0 e poi a fase 4. Oppure spegni - accendi l'azionamento. Se tutto è a posto, ottieni la luce verde sull'azionamento.

7. Commutazione motore

Accendi l'alimentazione.

Imposta PowerSupplyCheckSet del PSD a TRUE. Imposta a 2 / testa il MotorCommutationControl.

Il motore dovrebbe muoversi e la procedura di commutazione inizia.

Alla fine il MotorCommutationState ti fornisce il feedback corretto.

Porta a 0 il MotorCommutationControl e spegni il PowerSupplyCheckSet.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:green_drive_motors:pacdrive3

Last update: 2026/09/11 12:18



